2050nm 2x2 • _ 6 • ˜ / 8 • ˜ Ä PBS/PBC Å

× ñ ÿF

• _ 6 • ˜ ÄPBS/PBC Å+X ¾ 6 T •!“ Ô • _ y6V 8 • 0 i y4Ô] F 6 [!“ Ô4ï • _ y,´ … 0EÃ * 6 [6V 8 ` T Z y 4ÔEÃ * ], • ý A Ä+X 6 T • þ • y4Ô 6 _EÃ •,´!“ Ô • _ y •6V 8 ` 0 i … QEÃ * y4Ô] È +X ¾#%#–%ð y ˜,´ Ï)· 8 • È Q y4Ô%ð y ˜,´#¸ y" Ä

¨#ÂAz?º	-•D)g‡&à
~ ••6G	y4Ô%ð y ˜
Q #¸ y"	y4Ô n W ˜
Q # •6G	-(¢FJ
Q 0c Ê W ¼ M• W	y4ÔLp=ê

× ñ 7 7

ò	… }	I
] ó# K¯	nm	2050
Œ V í	nm	±2 0
¨ » ••6G	dB	0.6
0 W •6G	dB	1. 0
0 ?#¸ y"	dB	20
é A W	dB	50
# •6G	dB	50
¯ Ï)· CW	W	0.5 1 2 5 10 20
y4Ô2« »	-	Ports 3&4: PM1550 or PM1950
y4Ô2« »	-	Ports 1&2: SMF28e or SM1950 or PM1550or PM1950
y4ÔK¯ Ö	m	1 F ¦ ³

Œ$Y Ö		- 5 +70
Ø ^$Y Ö		- 40 +85

#{$Y)ß ³ X 25 × : ž = [Õ d È ² Î Ð Õ d È • •6G Î Ð 0.6dB, •L} ~ 5dB, #¸ y" L} ~ 2dB,U AÔ y4Ô 'E¤) ö KeyK^ Ä

1>õ j (



F9 » Ÿ

	7	8	:	;	<	=
	Œ# K¯	¯ Ï)·	y4Ô2« » Port1& 2	n4ÔK¯ Ö	n ‡2« »	F Õ d2« »
MCPBS/C	2050- 2050nm	L- 00.5W 1- 1W 5- 5W S- ¦³	S2-SMF28e S19- SM1950 P155- PM1550 'E¤ 45°) ö P195- PM1950 'E¤ 45°) ö P150- PM1550 'E¤) ö P190- PM1950 'E¤) ö	08-0.8m 10- 1.0 m 15-1.5m S- ¦³	B- 250um?(4Ô L- 900um‡1Ñ S- ¦³	N- None FP- FC/PC FA-FC/APC S- ¦³

F9 » ò63 MCPBS2x2- 2050- L- P190- 10- L- FA

2x2 • _ 6 • ˜ È] ó# K¯ 2050nmÈ¯ Ï)· 500mWy4Ô2« » Port1&2PM1950 D 'E¤) ö EÃ * Èy4ÔK¯ Ö1 2£ È900um ‡1Ñ ÈFC/APCÕ d È y4Ô 'E¤) ö key K^ Ä

²M0?± ¶@ B 4ö ŸB' > A K0 ^ ê ˆ6„3+ È A 9 +‰ 7 7 AÒ6< =N´ xFJ. ,´ s Y Ä